



Servizi Ambientali

Azienda Certificata
Sistema Gest. Qualità ISO 9001
ed Ambientale ISO 14001Spettabile
Comune di Porto Azzurro
Ufficio Tecnico
Area Ambiente e Territoriomail: lavoripubblici1@comuneportoazzurro.li.it
lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it**Oggetto: Preventivo per intervento problematica di piccioni nel sottotetto del Municipio - anno 2025**

A seguito Vostra gentile richiesta e nostro successivo sopralluogo tecnico, trasmettiamo di seguito la quotazione per un **intervento di asportazione del guano di piccioni, successiva pulizia e sanificazione/disinfezione di tutto il sottotetto del palazzo del Municipio a Porto Azzurro.**

In fase di sopralluogo, oltre ad alcuni piccioni vivi, sono state rinvenute alcune carcasse di topo che avranno sicuramente mangiato delle esche topicide dislocate alcuni anni fa. Pertanto, al termine del lavoro di cui sopra, consigliamo anche l'esecuzione di un **intervento di derattizzazione con posizionamento di diverse esche topicide** in tutto il sottotetto.

Il costo dell'intero intervento è quantificato in € 2.000,00 + iva 22% a Voi scontato ad € 1.650,00 + iva 22% in considerazione del fatto che siete già clienti per il servizio di derattizzazione e disinfezione dell'area comunale.

Nel costo a corpo del lavoro è compreso l'allestimento del cantiere e la copertura con teli trasparenti a protezione delle scaffalature e delle attrezzature, tipo la stampante posizionata di fronte le scale, presenti in prossimità delle tre botole d'accesso al sottotetto; asportazione del guano dei piccioni e del materiale ingombrante presente; pulizia e spazzamento di tutte le parti accessibili; sanificazione di tutto il sottotetto con l'irrorazione di prodotto disinfettante liquido e successiva nebulizzazione di tutto l'ambiente; trattamento di derattizzazione con dislocazione di esche topicide in tutto il sottotetto; rimozione teli e smontaggio cantiere di lavoro; conferimento a discarica del materiale da smaltire.

L'intervento verrà eseguito da n. 2 o 3 operatori in almeno una giornata lavorativa: la mattina potremmo lavorare dalla botola centrale posta sopra la stampante, così che gli uffici a destra e sinistra delle scale possono essere usufruibili (metteremo un telo a copertura di fronte l'ascensore), mentre nel pomeriggio potremmo lavorare dalla botola posta sopra la scaffalatura nell'ufficio in cima alle scale a destra. In questo caso in quell'ufficio è bene che non ci sia nessuno in quelle ore.

Si fa presente che il sottotetto dovrà rimanere chiuso per almeno 24 ore a seguito del trattamento. La settimana successiva gli operai comunale potranno andare per chiudere gli accessi dei piccioni, così da non farli più tornare.

Rimanendo in attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Portoferraio, 27 novembre 2025

IGIENE SERVICE s.r.l.

Servizi Ambientali